

# ISOCUT®

PRODUKTTGUIDE



ISOCUT®

	Slipning	Svarvning	Borrning	Fräsning	Brotschning	Hening	Gängning	Djuphålsbörning	Driftning	Kapning	För Material	V40 mm <sup>2</sup> /s	Flampunkt °C
D 60		●	●	●	●		●	●	●	●	Fe	60	>190
E 15		●	●	●	●		●	●	●	●	Fe AL Cu	14	130
T500		●	●	●	●		●	●	●	●	Fe AL Ti	18	>156

- Mycket lämplig
- Lämplig
- Begränsat lämplig
- Fe Järn
- AL Aluminium
- Cu Koppar
- Ti Titan

